総合管理計画見直しに伴う

個別施設計画

施設ごとの方針及びマネジメント期等一覧

（９）学校教育系施設

（９）学校教育系施設

◆計画見直し後の施設ごとの方針及び計画期間一覧

No.	施設名称 ＼ 方針及びマネジメント期	方針	第１期 2018年度～ 2022年度	第２期 2023年度～ 2027年度	第３期 2028年度～ 2032年度	第４期 2033年度～ 2037年度
1	阿波市立伊沢小学校	方針１	維持管理			
2	阿波市立久勝小学校	方針２	改修等			
3	阿波市立林小学校	方針１	維持管理			
4	阿波市立市場小学校	方針１	維持管理			
5	阿波市立大影小学校	方針３	利活用			
6	阿波市立大俣小学校	方針１	維持管理			
7	阿波市立八幡小学校	方針１	維持管理			
8	阿波市立御所小学校	方針１	維持管理			
9	阿波市立土成小学校	方針２	改修等			
10	阿波市立一条小学校	方針１	維持管理			
11	阿波市立柿原小学校	方針１	維持管理			
12	阿波市立阿波中学校	方針２	改修等			
13	阿波市立市場中学校	方針１	維持管理			
14	阿波市立土成中学校	方針１	維持管理			
15	阿波市立吉野中学校	方針１	維持管理			
16	阿波市学校給食センター	方針１	維持管理			

≪施設ごとの方針≫
【方針１：適切かつ計画的な維持管理を行う。】
適切に日常点検等を実施し、予防保全の考え方に基づき、計画性のある修繕等を行い、継続して使用する施設
【方針２：改修を行う。】
施設の老朽化等による建て替えや市の施策等により改修等を行う施設
【方針３：利活用の検討を行う。】
民間活用等の検討を行い、利活用を行う施設
【方針４：譲渡等の検討を行う。】
地元や利用団体・個人への譲渡または市以外でのサービス提供が可能な施設
【方針５：用途変更を行う。】
施設の建設当時の用途を変更し、継続使用する施設
【方針６：統廃合の検討を行う。】
施設の統廃合を行う施設
【方針７：除却を行う。】
未使用または利用頻度が低い施設であり、周辺の他の施設や空きスペース等での代替が可能、また、そのまま放置しておくと老朽化等により建物倒壊等の危険性があるため、除却・解体を行う施設

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立伊沢小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	阿波町南柴生172	総延床面積（㎡）	3,743.70
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
普通教室棟	986.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1971/4/1	167,620	325,380
特別管理教室棟	1,451.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1972/4/1	246,670	478,830
屋内運動場	640.00	鉄骨造	1978/3/1	108,800	211,200

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られる。また、現地調査時、教室棟の外構付近から、異臭が確認された。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和2年度	伊沢小学校屋外トイレ新築その他工事	17,611
	令和2年度	伊沢小学校防球フェンス設置工事	5,163
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第4工区）	2,511
	令和2年度	阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	5,087
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立久勝小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	阿波町森沢28	総延床面積（㎡）	3,627.50
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
教室棟	1,224.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1969/3/1	208,080	403,920
特別管理教室棟	852.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1974/7/1	144,840	281,160
屋内運動場	640.00	鉄骨造	1978/3/1	108,800	211,200

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂や塗装の剥がれが見られる。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	-	-

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和2年度	久勝小学校屋外トイレ新築その他工事	16,280
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第4工区）	2,511
	令和2年度	阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	5,087
	令和3年度	久勝小学校プール大規模改修工事	67,815
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	改変事業		
方針	2	改修を行う。	
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立林小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	阿波町東整理155	総延床面積（㎡）	4,163.50
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
教室棟	1,024.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1969/3/1	174,080	337,920
特別管理教室棟	1,518.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1970/3/1	258,060	500,940
屋内運動場	734.00	鉄骨造	1978/3/1	124,780	242,220

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	施設内の一部の壁及び屋内運動場の内壁及び外壁に亀裂が見られる以外、比較的清潔な状態を維持している。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和元年度	林小学校プール大規模改修工事	70,422
	令和2年度	林小学校屋外トイレ新築その他工事	17,380
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第4工区）	2,511
	令和2年度	阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	5,087
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立市場小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	市場町市場字上野段670	総延床面積（㎡）	4,151.97
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
校舎	2,970.22	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1978/3/1	504,937	980,173
屋内運動場	919.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1989/3/1	156,230	303,270
プール専用付属室	136.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1992/3/1	23,120	44,880

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	施設内の一部の壁及び屋内運動場の内壁及び外壁に亀裂が見られる以外、比較的清潔な状態を維持している。今後も適切な維持管理に努める必要がある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和2年度	市場小学校屋外運動場大規模改修工事	50,006
	令和2年度	市場小学校屋外トイレ新築工事	14,458
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第３工区）	3,828
	令和2年度	市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,872
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立大影小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	市場町大影字境目39-1	総延床面積（㎡）	900.15
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/未対策	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
校舎	804.60	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1979/8/1	136,782	265,518
プール専用付属室	95.55	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1987/8/1	16,244	31,532

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	本施設は現在、休校中ではあるが、屋上防水シートの破損等により、雨漏りが生じており、天井材の落下、外壁等に爆裂等も発生している。その他、廊下等木材利用部の蟻害、浄化槽の沈下等が見受けられる。そのため、本施設の今後の利活用方法によっては、大規模な改修等が必要になってくるものと考えられる。	
基本的な考え方	本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、最大限有効活用を行い、民間への貸付等を積極的に検討する。	
方針	3	利活用の検討を行う。
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和2年度	大影小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事	2,841
今後のあり方	本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、最大限有効活用を行い、民間への貸付等を検討するが、屋内運動場については、指定避難所および大俣公民館大影分館として利用されているため、活用方法について関係機関と協議を行う必要がある。		
方針の見直し	継続事業		
方針	3	利活用の検討を行う。	
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立大俣小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	市場町上喜来字西原200	総延床面積（㎡）	3,048.21
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
教室棟	1,863.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1979/6/1	316,710	614,790
屋内運動場	685.11	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1988/3/1	116,469	226,086
プール専用付属室	80.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1989/3/1	13,600	26,400

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られる。また、屋内運動場の裏側の擁壁の土砂が、一部崩れており、今後、修繕等が必要である。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成28年度	大俣小学校屋内運動場大規模改修工事	33,675
	令和2年度	大俣小学校屋外トイレ新築工事	12,946
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第３工区）	3,828
	令和2年度	市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,872
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立八幡小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	市場町大野島字稲荷138-1	総延床面積（㎡）	3,290.14
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
管理教室棟	1,600.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1977/1/1	272,000	528,000
管理教室棟	517.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1980/11/1	87,890	170,610
屋内運動場	890.64	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1990/3/1	151,409	293,911

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	施設内の壁に、亀裂等が見られ、屋内運動場の玄関フロア付近には、雨漏りが見られる以外、比較的清潔な状態を維持している。今後も適切な維持管理に努める必要がある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和元年度	八幡小学校屋内運動場大規模改修工事	62,887
	令和2年度	八幡小学校屋外トイレ新築工事	15,664
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第３工区）	3,828
	令和2年度	市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,872
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立御所小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	土成町宮川内字広坪89	総延床面積（㎡）	3,668.79
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/-	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
教室棟	843.00	木造	2006/10/1	143,310	278,190
教室棟	662.00	木造	2006/10/1	112,540	218,460
屋内運動場	947.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2006/10/1	160,990	312,510

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	本施設は、木造校舎であるため、風雨による劣化が非木造施設よりも、細心の注意を払う必要がある。木材の劣化による雨漏りや破損等については、定期的な点検による早期発見・早期対応を実施する必要がある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	-	-

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成30年度	御所小学校内エレベーター修繕工事	732
	平成30年度	御所小学校特別支援教室改修工事	638
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第２工区）	1,571
	令和2年度	土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,259
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	-	-	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立土成小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	土成町成当1203	総延床面積（㎡）	4,181.00
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
校舎	1,108.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1978/3/1	188,360	365,640
校舎	977.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1977/2/1	166,090	322,410
屋内運動場	903.00	鉄骨造	1973/3/1	153,510	297,990

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	施設内部の壁や床等に、多数の亀裂や剥がれが見られ、天井には漏水が見られる。また、一部の外壁に、壁材の膨張が見られ、落下する恐れがある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和元年度	土成小学校屋外倉庫屋根改修工事	3,780
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第２工区）	1,571
	令和2年度	土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,259
	令和3年度	土成小学校校舎大規模改修その他工事	231,000
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	改変事業		
方針	2	改修を行う。	
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立一条小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	吉野町西条字岡ノ川原135	総延床面積（㎡）	4,497.00
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
普通特別教室棟	1,702.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1976/3/1	289,340	561,660
普通特別教室棟	781.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1975/3/1	132,770	257,730
屋内運動場	705.00	鉄骨造	1968/12/1	119,850	232,650

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	施設内の壁等に亀裂や剥がれ等が見られ、天井からは漏水が見られる。また、校舎屋上のルーフドレンには詰まりがあり、排水が適切にできていない状態である。今後、施設を長期的に安心安全に利用していくためには、定期的な点検のほか、清掃等も必要である。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成30年度	一条小学校ブロック塀改修工事	1,059
	令和元年度	一条小学校校舎大規模改修その他工事	158,950
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第１工区）	1,895
	令和2年度	吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	2,487
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立柿原小学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	小学校
所在地	吉野町柿原字ヒロナカ256	総延床面積（㎡）	3,250.00
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
普通特別教室棟	919.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1970/6/1	156,230	303,270
普通特別教室棟	380.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1970/6/1	64,600	125,400
屋内運動場	675.00	鉄骨造	1971/12/1	114,750	222,750

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟の屋上のルーフドレンに詰まりが見られる以外、比較的清潔な状態を維持している。今後も適切な維持管理に努める必要がある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成23年度	柿原小学校運動場便所新築その他工事	9,125
	平成24年度	柿原小学校屋内運動場照明器具落下防止工事	4,683
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第１工区）	1,895
	令和2年度	吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	2,487
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立阿波中学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	阿波町東原230-1	総延床面積（㎡）	9,840.08
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
管理教室棟	1,915.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1965/6/1	325,550	631,950
特別教室棟	1,827.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1966/7/1	310,590	602,910
屋内運動場	2,940.14	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2004/8/1	499,824	970,246

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	本施設は、平成24年度に耐震工事を実施しており、比較的清潔に維持されている。ただし、屋内運動場の照明設備や天井に、埃やクモの巣が発生しており、定期的な清掃が必要である。また、格技場の雨樋の一部から漏水が発生しており、苔の繁茂が見られる。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成30年度	阿波中学校屋内運動場オペレーター改修工事	2,646
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第4工区）	2,511
	令和2年度	阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	5,087
	令和3年度	阿波中学校部室新築工事	
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行います。		
方針の見直し	改変事業		
方針	2	改修を行う。	
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立市場中学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	市場町市場字上野段6-3	総延床面積（㎡）	7,147.76
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
管理特別教室及び普通教室棟	2,651.56	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1973/3/1	450,765	875,015
特別及び普通教室棟	1,576.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1972/3/1	267,920	520,080
屋内運動場	2,414.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2017/11/29	410,380	796,620

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟、技術教室及び体育倉庫（部室）の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、技術教室においては、漏水も見られた。平成29年11月に、新たな屋内運動場が完成するため、今後の施設全体における定期的な点検や維持管理の方法について、取り決める必要がある。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成29年度	阿波市市場中学校屋内運動場改築工事	641,520
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第３工区）	3,828
	令和2年度	市場地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,872
	令和2年度	市場中学校部室改築工事	10,557
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行います。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立土成中学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	土成町吉田字一本松の二42	総延床面積（㎡）	6,182.50
耐震基準/耐震化	一部旧耐震基準/実施済み	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
教室棟	1,803.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1966/7/1	306,510	594,990
管理教室棟	1,018.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1963/10/1	173,060	335,940
屋内運動場	1,671.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2010/3/31	284,070	551,430

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、屋内運動場の天井には漏水が見られる。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	－	－

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	令和２年度	土成中学校屋外トイレ新築その他工事	13,596
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第２工区）	1,571
	令和2年度	土成地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	3,259
	令和3年度	土成中学校屋外運動場夜間照明改築その他工事	70,281
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	－	－	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市立吉野中学校	所属課	教育総務課
大分類	学校教育系施設	中分類	中学校
所在地	吉野町西条字大西4-1	総延床面積（㎡）	5,293.00
耐震基準/耐震化	新耐震基準/-	避難所指定	屋内運動場のみ指定
設置目的・役割	各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要な基本的な資質を養うこと。		
根拠条例等	教育基本法		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
本館棟	3,251.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1984/8/1	552,670	1,072,830
本館棟	453.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1993/2/1	77,010	149,490
屋内運動場	1,589.00	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1997/10/1	270,130	524,370

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	教室棟及び屋内運動場の内部の壁等に、大小複数の亀裂が見られ、一部天井には漏水も見られる。 また、駐輪場の屋根の老朽化も顕著である。	
基本的な考え方	本施設は、第1期マネジメント計画期間（2018年度～2022年度）において、大規模改修（平成30年度、平成31年度予定）を実施する。	
方針	2	改修を行う。
マネジメント期	1	2018年度から2022年度までの5年間

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成28年度	吉野中学校校舎西棟屋上防水改修工事	3,824
	平成30年度	吉野中学校校舎大規模改修その他工事	242,547
	令和2年度	阿波市校内通信ネットワーク整備工事	146,102
	令和2年度	小中学校電源キャビネット設置に伴う電気改修工事（第１工区）	1,895
	令和2年度	吉野地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事	2,487
今後のあり方	学校施設長寿命化計画策定に伴い、児童・生徒が安心・安全で継続的に学校施設が利用できるよう、更新・長寿命化改修などの中長期的な整備方針や施設・学校毎の優先順位を付け、効率的な改修計画を行う。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	-	-	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。

◆総合管理計画見直しに伴う個別施設計画

（１）施設概要

施設名称	阿波市学校給食センター	所属課	阿波学校給食センター
大分類	学校教育系施設	中分類	給食センター
所在地	市場町切幡字古田117-1	総延床面積（㎡）	2,849.37
耐震基準/耐震化	新耐震基準/-	避難所指定	未指定
設置目的・役割	小中学校等の児童生徒等に対して、給食を実施する施設		
根拠条例等	阿波市学校給食センター条例		

（２）施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積（㎡）	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費（千円）	建築後60年後 建て替え費（千円）
共同作業所	2,849.37	鉄骨造	2014/7/9	484,393	940,292

※（２）の延床面積の計は主な建物のみ表示しているため（１）の総延床面積と一致しない場合があります。

（３）個別管理計画に基づく方針等について（平成29年計画策定当時）

管理上の課題	給食を提供するため、施設は常に清潔に保つ必要があり、その他の設備機器も常に稼働している状況であるため、メンテナンスの周期は早くなる。	
基本的な考え方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。	
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。
マネジメント期	-	-

（４）計画見直しに伴う実施計画（令和3年3月31日時点）

	実施年度	主な工事事業	工事事業費（千円）
施設に係る主な工事事業（予定含む）	平成25年度～平成26年度	阿波市学校給食センター建設工事	1,334,529
今後のあり方	日常点検等による修繕箇所の把握を行い、計画的な施設運営・更新を実施し、施設の長寿命化を図る。		
方針の見直し	継続事業		
方針	1	適切かつ計画的な維持管理を行う。	
マネジメント期	-	-	

※マネジメント期は社会的及び経済的な事情等により変更となる可能性があります。