

(平成26年4月1日現在)

施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等				今後の対応等	備考		
							適否	概要	I s 値					
									Is<0.3	0.3≤Is<0.6			0.6≤Is<0.7	0.7≤Is
【小学校】														
一条小学校	校舎	○	S49	RC	2	743	○	2次診断済み(改修不要)				○		
	校舎	○	S50	RC	3	1,675	○	改修済み(H23)				○		
	校舎	○	S57	RC	2	1,203	○	新耐震基準適合						
	屋内運動場	○	S43	S	2	705	○	改修済み(H23)				○		
柿原小学校	校舎	○	S45	RC	2	919	○	改修済み(H25)				○		
	校舎	○	S45	RC	2	380	○	改修済み(H25)				○		
	校舎	○	S46	RC	1	686	○	2次診断済み(改修不要)				○		
	校舎	○	S54	RC	2	228	○	改修済み(H25)				○		
	校舎	○	S54	RC	2	217	○	改修済み(H25)				○		
	屋内運動場	○	S46	S	2	675	○	改修済み(H23)				○		
御所小学校	校舎	○	H18	W	2	843	○	新耐震基準適合						
	校舎	○	H18	W	2	662	○	新耐震基準適合						
	校舎	○	H18	W	2	528	○	新耐震基準適合						
	校舎	○	H18	RC	2	366	○	新耐震基準適合						
	屋内運動場	○	H18	RC	2	947	○	新耐震基準適合						
土成小学校	校舎	○	S50	RC	2	916	○	改修済み(H22)				○		
	校舎	○	S51	RC	2	977	○	改修済み(H22)				○		
	校舎	○	S52	RC	2	1,108	○	改修済み(H22)				○		
	屋内運動場	○	S47	S	2	903	○	改修済み(H22)				○		

八幡小学校	校舎	○	S 51	RC	2	1,600	○	改修済み (H25)				○		
	校舎	○	S 55	RC	2	517	○	2次診断済み(改修不要)				○		
	屋内運動場	○	H1	RC	2	891	○	新耐震基準適合						
市場小学校	校舎	○	S 52	RC	3	2,970	○	改修済み (H25)				○		
	屋内運動場	○	S63	RC	1	919	○	新耐震基準適合						
大俣小学校	校舎	○	S 54	RC	3	1,863	○	改修済み (H24)				○		
	校舎	○	H15	RC	3	243	○	新耐震基準適合						
	屋内運動場	○	S 62	RC	2	685	○	新耐震基準適合						
久勝小学校	校舎	○	S 43	RC	2	1,224	○	改修済み (H23)				○		
	校舎	○	S 61	RC	2	243	○	新耐震基準適合				○		
	校舎	○	S 49	RC	2	855	○	改修済み (H23)				○		
	校舎	○	S49	RC	2	439	○	改修済み (H23)				○		
	屋内運動場	○	S 52	S	1	640	○	改修済み (H23)				○		
伊沢小学校	校舎	○	S 46	RC	3	986	○	改修済み (H19)				○		
	校舎	○	S 47	RC	3	1,451	○	改修済み (H19)				○		
	校舎	○	S 54	RC	3	339	○	改修済み (H19)				○		
	校舎	○	H1	S	2	42	○	新耐震基準適合						
	屋内運動場	○	S 52	S	1	640	○	改修済み (H19)				○		
林小学校	校舎	○	S 41	RC	3	648	○	改修済み (H25)				○		
	校舎	○	S44	RC	3	1,518	○	改修済み (H25)				○		
	校舎	○	S 53	RC	3	1,024	○	改修済み (H25)				○		
	屋内運動場	○	S 52	S	1	734	○	改修済み (H23)				○		

【中学校】													
吉野中学校	校舎	○	S 59	RC	4	3, 251	○	新耐震基準適合					
	校舎	○	H4	RC	3	453	○	新耐震基準適合					
	屋内運動場	○	H9	RC	3	1, 138	○	新耐震基準適合					
土成中学校	校舎	○	S 37	RC	4	659	○	改修済み (H20)				○	
	校舎	○	S 38	RC	3	1, 018	○	改修済み (H20)				○	
	校舎	○	S 39	RC	4	1, 803	○	改修済み (H20)				○	
	渡り廊下		S 39	RC	2	92	○	改修済み (H20)				○	
	渡り廊下		S 40	RC	2	86	○	改修済み (H20)				○	
	会議棟		S 40	RC	2	129	○	改修済み (H20)				○	
	エレベーター棟		H12	S	3	35	○	新耐震基準適合					
	屋内運動場	○	H21	RC	2	1, 671	○	新耐震基準適合					
市場中学校	校舎	○	S 46	RC	3	1, 576	○	改修済み (H22)				○	
	校舎	○	S 47	RC	3	2, 805	○	改修済み (H22)				○	
	技術室		S 59	S	1	308	○	新耐震基準適合					
	屋内運動場	○	S49	S	2	1, 270	○	2次診断済み(改修不要)				○	
阿波中学校	校舎	○	S 40	RC	3	1, 915	○	改修済み (H24)				○	
	校舎	○	S 41	RC	3	1, 827	○	改修済み (H24)				○	
	校舎	○	S 41	RC	3	1, 639	○	改修済み (H24)				○	
	技術室		S 41	S	1	221	×	2次診断済み(要改修)	○				解体 (H26)
	屋内運動場	○	H16	RC	3	2, 628	○	新耐震基準適合					
【幼稚園】													
一条幼稚園	園舎		H1	RC	1	466	○	新耐震基準適合					
柿原幼稚園	園舎		S47	RC	1	312	○	2次診断済み(改修不要)				○	
土成幼稚園	園舎		H15	W	1	872	○	新耐震基準適合					
	園舎		H15	W	1	196	○	新耐震基準適合					
八幡幼稚園	園舎		S57	RC	1	329	○	新耐震基準適合					
市場幼稚園	園舎		S61	RC	1	650	○	新耐震基準適合					
大俣幼稚園	園舎		S59	RC	1	340	○	新耐震基準適合					
久勝幼稚園	園舎		H4	RC	1	418	○	新耐震基準適合					
伊沢幼稚園	園舎		H3	RC	1	412	○	新耐震基準適合					
林幼稚園	園舎		H1	RC	1	413	○	新耐震基準適合					